

Korigent k opisu predmetu zákazky k výzve na predloženie cenovej ponuky:

Výroba, dodanie a osadenie veľkoplošného (dočasného) pútača a stálej tabule v rámci projektu „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč - Myjava, km 6,823 - 10,32“

Veľkoplošný pútač:

V opise predmetu zákazky na veľkoplošný pútač je nesprávne uvedená hrúbka materiálu: 50 mm

Správne má byť uvedená hrúbka: **min. 5 mm**

Stála tabuľa:

V opise predmetu zákazky pre stálu tabuľu je nesprávne odporúčaný materiál a hrúbka:

- odporúčaným materiálom bude kompozitná doska minimálnej hrúbky 50 mm s priamou potlačou.

Správne má byť uvedené:

- odporúčaným materiálom bude kompozitná AL doska minimálnej hrúbky 3 mm s priamou potlačou.